

AVANT TRAVAUX



CONTEXTE

- Cours d'eau classé en liste 2 et réservoir biologique
- Ouvrage infranchissable
- Difficulté à respecter le débit minimum biologique
- Enjeu patrimonial (bief)
- longueur du seuil : 61,50 m
- Hauteur de chute : 2 m

OBJECTIFS

- Restaurer la continuité piscicole
- Améliorer la répartition des débits entre l'Igon, le bief et le Porrior
- Simplifier la gestion des vannes de l'ouvrage
- Restaurer des habitats favorables à la truite fario
- Améliorer la perception paysagère de l'Igon sur ce secteur

RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ PISCICOLE DE L'IGNON À TIL-CHÂTEL

2020 la Tille de sa source au pont Rion et l'Igon
(FRDR652 – ROE 39493)

RÉALISATION

- Création d'une rivière de contournement (80 m environ)
- Motorisation et automatisé des vannes
- Création d'une échancrure dans la vanne du moulin,
- Mise en place d'une prise d'eau fixe au niveau de l'ouvrage du Porrior
- Création de frayère à truites fario en amont de l'ouvrage




Maître d'ouvrage	Maître d'œuvre	Travaux
Syndicat Tille, Igon et Venelle	Artelia	Désertot / AECl

MONTANT TOTAL

291 028 € TTC

- Étude/Diagnostic : 32 760 € TTC
- Travaux : 258 268 € TTC

PLAN DE FINANCEMENT



APRÈS TRAVAUX